





10. Pérdida de presión


PN 10 (SDR 11) de KOALITION
Diagramas de Perdidas de Presión a 20°C



PN 16 (SDR 7.4) de KOALITION
Diagramas de Perdidas de Presión a 20°C




PN 16 (SDR 7.4) de KOALITION
Diagramas de Perdidas de Presión a 60°C





10. Pérdida de presión

PN 20 (SDR 6) y PN 25 (Tubería Stable) de VESBO
Diagramas de Perdidas de Presión a 20°C



PN 25 (SDR 6) y PN 25 (Tubería Stable) de VESBO
Diagramas de Perdidas de Presión a 60°C

